



ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA ve SU HAVZALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0308-T

ANALİZ RAPORU

AB-0308-T

R-040725-7191

07-25

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Adı : ASKİ ÇANKAYA

Adresi : Anafartalar Mahallesi Kazım Karabekir Cd. No:70 06050 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Cinsi : Temiz Su
Numunenin Alındığı Yer / Alınma Amacı : AYRANCI GÜVENLİK CAD. NO:47 ÇANKAYA / ŞEBEKE KONTROL
Numunenin Alındığı Tarih ve Saati : 04 Temmuz 2025 12:10
Numunenin Miktarı ve Ambalajı : 500 mL Plastik + 500 mL Polipropilen (PP) (Bakteriyolojik)
Numune Mühür No :
Numunenin Alındığı Ortam/Alma Şekli : Şebeke / Anlık
Numuneye Uygulanan İşlemler : Korumasız
Numuneyi Talep Eden : LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Numuneyi Alan : LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Numunenin Kabul Durumu : Kabul
Hava Durumu, Koordinatlar : Enlem: 38,935092 Boylam: 33,635699
Numune Protokol No : S-040725-7191
Numune Kabul Tarihi ve Saati : 04 Temmuz 2025 13:33
Analiz Başlangıç Tarihi : 04 Temmuz 2025
Analiz Bitiş Tarihi : 07 Temmuz 2025
Rapor Tarihi : 08 Temmuz 2025
Açıklama :

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0308- T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Analiz ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve analiz metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

Bu rapor toplam '3' sayfadır.

Bu sonuçlar yalnızca analizi yapılan numuneye aittir.

Bu rapor ve sonuçları ASKİ Genel Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.

İmzasız analiz sonuç raporları geçersizdir.

Analiz yapılan numunede; numune alımından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenilen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir.

İvedik Mahallesi 1502/1 Sokak No: 8/A Yenimahalle/ANKARA

www.aski.gov.tr Tel: 0312 616 17 06



ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA ve SU HAVZALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0308-T

AB-0308-T

R-040725-7191

07-25

ANALİZ RAPORU

Parametre	Metot	Birim	Analiz Sonucu	İTASHY
FİZİKSEL PARAMETRELER				
* Koku	TS 266		TKEDY	TKEDY
KİMYASAL PARAMETRELER				
Alüminyum (Al)	EPA 200.7	µg/L	60	200
* Amonyum (NH ₄)	TS 266 - Nesslerizasyon Metodu	mg/L	<0,06	0,5
* Bakiye Klor (Cl ₂)	TS 6229 EN ISO 7393-2	mg/L	0,4	0,2-1
Bulanıklık	SM 2130 B	NTU	0,3	1
Demir (Fe)	EPA 200.7	µg/L	17	200
Elektriksel İletkenlik	TS 9748 EN 27888	mS/m	88,4	250
* Nitrit (NO ₂)	TS 266 - Sülfanilik Asit Metodu	mg/L	<0,006	0,5
pH	TS EN ISO 10523		7,5	6,5-9,5
* Renk	SM 2120 B	Pt-Co	<5	TKEDY
MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER				
E. coli (Escherichia coli) (kob)	TS EN ISO 9308-1	kob/100mL	0	0
Enterokok (kob)	TS EN ISO 7899-2	kob/100mL	0	0
Koliform Bakteri (kob)	TS EN ISO 9308-1	kob/100mL	0	0

Analiz metodu: SM:Standart Methods for Examination of water and wastewater, ISO: International Organization for Standardization, TS:Türk Standardı, EN: European Norm, EPA:US Environmental Protection Agency Test Methods

Analiz sonuçları ile ilgili uygunluk değerlendirmeleri, gerçek ve tüzel kurum/kuruluşlar tarafından aksi belirtilmediği veya mevzuatla zorunlu tutulmadığı sürece, güven düzeyi ve ölçme belirsizliği göz önünde bulundurmaksızın, basit kabul kuralı uygulanarak yapılır.

* ile işaretli parametreler akreditasyon kapsamı dışındadır.

Numuneler, numune alımı ve sonrası için TS EN ISO 5667-3 Su Kalitesi - Numune Alma - Bölüm 3: Su numunelerin Korunması ve Elleçlenmesi Standardına uygun şekilde koruma altına alınmıştır. Bu süre içerisinde kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik açıdan bozulan veya tehlike arz eden numuneler, numune saklama süresinin bitimi beklemeden imha edilir. Analiz raporlarının Onay Tarihi ile Rapor Tarihi aynı gündür.

İTASHY: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok

TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir değişiklik yok

Bu sonuçlar yalnızca analizi yapılan numuneye aittir.

Bu rapor ve sonuçları ASKİ Genel Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.

İmzasız analiz sonuç raporları geçersizdir.

Analiz yapılan numunede; numune alımından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenilen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir.

İvedik Mahallesi 1502/1 Sokak No: 8/A Yenimahalle/ANKARA

www.aski.gov.tr Tel: 0312 616 17 06



ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA ve SU HAVZALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0308-T

ANALİZ RAPORU

AB-0308-T

R-040725-7191

07-25

Güzel Gökçe ETLİOĞLU
Kimya Laboratuvar Şefi

Elfida DİKBAŞ
Bakteriyoloji Laboratuvar Şefi

Levent TÜMTÜRK
Laboratuvarlar Şube Müdürü

Bu sonuçlar yalnızca analizi yapılan numuneye aittir.

Bu rapor ve sonuçları ASKİ Genel Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.

İmzasız analiz sonuç raporları geçersizdir.

Analiz yapılan numunede; numune alımından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenilen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir.

İvedik Mahallesi 1502/1 Sokak No: 8/A Yenimahalle/ANKARA
www.aski.gov.tr Tel: 0312 616 17 06